

LUCRARI SOLICITATE DE CLIENT:

1. Revizie completa si inspectie 30 puncte
2. Verificare sistem franare si test drum

Piese Client:

Denumirea	Bucati
Senzor NOx original	1
Cheie predata pentru diagnoza	1

Defecte Suplimentare Constatate:
Discuri fata ovalizate si suport motor dreapta cu joc peste limita admisa.
Termen de executie (estimativ): 1 zi lucratoare dupa confirmarea comenzii.

Lucrări Convenite cu Clientul și Executate:

Denumirea Operației	Timp Ore	Tarif Oră	Valoare Lei
Diagnoza OBD, verificare frane si test drum	1.4	185	259
Inlocuire placute frana fata	1.2	210	252
Total:			511

Piese/Materiale:

Denumire	U/M	Cantitate	Preț Unitar	Valoare
Set placute frana fata ATE	set	1	428	428
Spray curatare frane	buc	2	38	76
Total:				504 RON

Total manopera:	511 RON
Total materiale:	504 RON
Total:	1015 RON
TVA:	213.15 RON
Total plata:	1228.15 RON

CERTIFICAT DE GARANTIE

Unitatea service garanteaza lucrarea executata și conformitatea pieselor, potrivit OUG 140/2021, astfel:
* 3 luni de la data recepției autovehiculului, dacă lucrarea nu a necesitat înlocuiri de piese sau dacă s-a executat cu piese clientului
** Garanția pieselor furnizate de unitate, în baza OUG 140/2021 -conf. declarației producătorului/ prin convențiile între părți, condiționat de resp. indicațiilor de exploatare prevăzute de producătorul autovehiculului este de ___ luni

***La cererea BENEFICIARULUI unitatea va asigura vizualizarea activitatilor desfasurate si inregistrari care sa dovedeasca efectuarea inspectiilor finale

☐ Accept / solicit utilizarea pieselor reconditionate, reparate, reutilizabile

Şef unitate:

Client:
